

Le théodolite est livré dans un coffret métallique. La trousse à outils de la base du coffret contient:

1 clef à six pans avec tournevis,
1 aiguille de réglage,
2 clefs à six pans creux à 1,5 mm.




Fig. 1 et 2 Théodolite d'ingénieur Kern K1-S

1 Vis de blocage du basculement
2 Commande de mise au point
3 Plomb optique
4 Objectif de lunette
5 Vis de fin basculement
6 Pince de blocage
7 Vis de fin pivotement
8 Collimateur-chercheur
9 Oculaire de lunette
10 Oculaire de lecture des cercles
11 Miroir d'éclairage
12 Vis de blocage du pivotement
13 Prise d'alimentation en courant pour l'éclairage électrique ou le DM 500/501/502
14 Nivelle d'alidade
15 Bouton de calage

